



Presseinformation

Hof, 17.12.2025

Verantwortlich: Fr. Merz

Schütz defekt am Saalewehr beim Hallenbad in Hof Maßnahmen für 07.01.26 geplant

Am gestrigen Dienstag, 16.12.2025 wurde die Funktionsfähigkeit des Schützbauwerks am Saalewehr im Bereich des Hallenbads überprüft. Das Schütz ist schadhaft und konnte nicht mehr geschlossen werden. Infolgedessen ist die Saale derzeit nicht mehr hinter dem Bauwerk aufgestaut. Normalerweise wird das Schütz im Hochwasserfall geöffnet, um größere Abflüsse zu ermöglichen.

Die Reparatur des Schützes wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Bis dahin wird das Wasserwirtschaftsamt Hof ab 07.01.2026 durch den gezielten Einbau von Wasserbausteinen die Saale zumindest teilweise wieder anstauen.

Ein früherer Beginn ist nicht möglich, da über die Weihnachtstage größere Mengen an Baumaterialien wie z. B. Wasserbausteine nicht verfügbar sind. Ab morgen, Donnerstag den 18.12.2025 werden Arbeiten zur Freistellung des Geländes wie Baumfällungen und zur Herstellung der Zugänglichkeit als bauvorbereitende Maßnahmen durchgeführt.

Der Hochwasserschutz der Stadt Hof ist durch das schadhafte Bauteil nicht beeinträchtigt.





Bild (WWA Hof): Links das defekte Schützbauwerk; Saaleverlauf oberhalb des Hallenbadwehrs.