Anhang 10.2

Bewertung nach dem Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept

Ist- und Planzustand A& B

Anhang 10.2-1: Bewertung nach dem Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept - Blankenberg

Bewertung QBW Wehr
- nicht durchgängig

Sohlenbauwerke
- eingeschränkt
- frei durchgängig

Fischaufstieg
- nicht durchgängig
- durchgängig

Fischabstieg
- aktuell nicht nötig?
- nicht optimal
- nicht vorhanden

Sedimente
- nicht durchgängig

SWTK
- Strahlursprung
- Aufwertungsstrahlweg mit Trittstein
- Aufwertungsstrahlweg
- Durchgangsstrahlweg
- Degradationsstrecke

Rückstau
- Länge >10 %
- nicht vorhanden





Flussbüro Erfurt

Anhang 10.2-2: Bewertung nach dem Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept - Blumenaumühle

Bewertung QBW Wehr
- nicht durchgängig

Sohlenbauwerke
- eingeschränkt
- frei durchgängig

Fischaufstieg
- nicht durchgängig
- durchgängig

Fischabstieg
- aktuell nicht nötig?
- nicht optimal
- nicht vorhanden

Sedimente
- nicht durchgängig

SWTK
- Strahlursprung
- Aufwertungsstrahlweg mit Trittstein
- Aufwertungsstrahlweg
- Durchgangsstrahlweg
- Degradationsstrecke

Rückstau
- Länge >10 %
- nicht vorhanden

IST

PLAN A

PLAN B

Flussbüro Erfurt

Anhang 10.2-3: Bewertung nach dem Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept - Sparnberg

Bewertung QBW Wehr
- nicht durchgängig

Sohlenbauwerke
- eingeschränkt
- frei durchgängig

Fischaufstieg
- nicht durchgängig
- durchgängig

Fischabstieg
- aktuell nicht nötig?
- nicht Optimal
- nicht vorhanden

Sedimente
- nicht durchgängig

SWTK
- Strahlursprung
- Aufwertungsstrahlweg mit Trittstein
- Aufwertungsstrahlweg
- Durchgangsstrahlweg
- Degradationsstrecke

Rückstau
- Länge >10 %
- nicht vorhanden

IST



PLAN A



PLAN B



Anhang 10.2-4: Bewertung nach dem Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept - Kühnmühle & Steinmühle

Bewertung QBW Wehr
- nicht durchgängig

Sohlenbauwerke
- eingeschränkt
- frei durchgängig

Fischaufstieg
- nicht durchgängig
- durchgängig

Fischabstieg
- aktuell nicht nötig?
- nicht optimal
- nicht vorhanden

Sedimente
- nicht durchgängig

SWTK
- Strahlursprung
- Aufwertungsstrahlweg mit Trittstein
- Aufwertungsstrahlweg
- Durchgangsstrahlweg
- Degradationsstrecke

Rückstau
- Länge >10 %
- nicht vorhanden

IST



PLAN A



PLAN B

Flussbüro Erfurt